LANGZEIT-DACHREPARATUR MIT BELZONA

ID: 3540

Industrie: *Gebäude & Strukturen*
Anwendung: *Problemzonen am Dach*
Substrat: *Asbest*
Produkte: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*

Standort des Kunden: *Alte Villa in Privatbesitz, Italien*
Antragsdatum: *1985 und 2008*

Problem

Die stark abgenutzten Asbestdachziegel konnten das darunterliegende Substrat nicht mehr vor Witterungseinflüssen schützen.



Fotobeschreibungen

* 1.Schadhaftes Dach 1985 ,
* 2.Anwendung nach 10 Jahren ,
* 3.Nahansicht nach 10 Jahren ,
* 4.Erneute Sanierung im Jahr 2008 mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,

Anwendungssituation

Asbestdachziegel einer alten Villa

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Nach 10 Jahren wurde die Anwendung inspiziert und befand sich weiterhin in einem ausgezeichneten Zustand. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Lösung entschied sich der Kunde nach 23 Jahren erneut für eine Sanierung mit Belzona 3111 (Flexible Membrane).

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2024