

# Belzona® сохраняет качество поверхности качения

## ШИНЫ

ID: 3609

Промышленность: *General Industry*

Местоположение: *Шахта, Канада*

Сфера:

Клиента:

Заявление: *SHM-Solids Handling Machinery*

Дата подачи документов: *Июль 2005*

Субстрат: *Резина*

Продукты: \* *Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer)* ,

### Problem

*Повреждение боковой стенки шины, позволило обнаружить коррозию стального армирующего покрытия*



### Описание фотографий

\* Оборудование Трещину расширяют, и обрабатывают при помощи жесткой кисти Belzona. Продукт Belzona® 9341 (Армирующая Лента) применяется для дополнительной прочности. После завершения ремонта ,

### Ситуация с приложением

Поврежденная шина требует незамедлительного ремонта на месте эксплуатации.

### Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SHM-9.

### Белзона Факты

Ремонтные работы с применением материала Belzona были проведены в кратчайшие сроки, без вывода шины из эксплуатации. Высокий уровень адгезии и эластичность были обеспечены, благодаря эластомерам Belzona, которые выдерживают нагрузку, возникающую при эксплуатации, и защищают шину от последующего износа.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение