

Belzona® сохраняет качество поверхности качения шины

ID: 3609

Промышленн General Industry
ость:

Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery

Местоположение Шахта, Канада
клиента:

Дата подачи Июль 2005
документов:

Субстрат: Резина

Продукты: * Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Problem

Повреждение боковой стенки шины, позволило обнаружить коррозию стального армирующего покрытия



Описание фотографий

* Оборудование Трещину расширяют, и обрабатывают при помощи жесткой кисти Belzona Продукт Belzona® 9341 (Армирующая Лента) применяется для дополнительной прочности После завершения ремонта ,

Ситуация с приложением

Поврежденная шина требует незамедлительного ремонта на месте эксплуатации.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау системной листовкой о применении материалов SHM-9.

Белзона Факты

Ремонтные работы с применением материала Belzona были проведены в кратчайшие сроки, без вывода шины из эксплуатации. Высокий уровень адгезии и эластичность были обеспечены, благодаря эластомерам Belzona, которые выдерживают нагрузку, возникающую при эксплуатации, и защищают шину от последующего износа.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение