

Reparaciones en aparcamiento con Belzona

ID: 3636

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas de la pared
Sustrato: Hormigón armado
Productos: * Belzona® 4141 (Magma-Build) ,

Ubicación del cliente: Autoridad local, Blackpool, Reino Unido
Fecha de aplicación: Octubre 2011

Problem

La carbonatación del hormigón armado causó un daño extenso en los techos y paredes, que requería una reparación urgente.



Descripciones de fotografías

- * 1 y 2. Daño severo en los techos ,
- * 3 y 4. Belzona 4141 aplicado sobre las superficies en altura ,

Situación de la aplicación

Techos y paredes en un aparcamiento

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-6.

Datos de Belzona

El fraguado rápido del material permitió que el aparcamiento volviera a operar con interrupciones mínimas y la reparación pudiera ser pintada en tan sólo 3 días, que fue el tiempo requerido para completar la reparación del hormigón. La autoridad local eligió Belzona gracias a trabajos previos desarrollados con éxito en otro de los aparcamientos propiedad del ayuntamiento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar