REPARATIONS D'UN PARKING AVEC BELZONA

ID: 3643

Industrie:	*Bâtiments et structures*	Localisation du client:	*Municipalité locale, Blackpool, Grande-Bretagne*
Application:	*Zones problématiques du mur*	Date de la demande:	*Octobre 2011*
Substrat:	*Béton renforcé*		
Des produits:	** Belzona 4141 (Magma-Build) ,*		

Problem

La carbonatation du béton renforcé a entrainé un éclatement important des plafonds et des murs, ce qui nécessitait une réparation d'urgence.

Descriptions des photographies

* 1&2 Eclatement important des plafonds.

3&4 Après : Belzona 4141 appliqué sur les surfaces en hauteur. ,

Cas d'application

Plafonds et murs d'un parking municipal.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona WPA-6.

Faits sur Belzona

Le durcissement rapide du matériau permit à la terrasse du parking d'être de nouveau ouverte avec une perturbation minimale. Les réparations ont pu être directement repeintes, seulement 3 jours plus tard, ce qui correspond à la durée nécessaire pour terminer la réparation du béton. La municipalité a considéré Belzona comme son premier choix grâce au précédent travail fructueux réalisé pour la municipalité d'un autre parking de la ville.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024