

Промышленность: Chemical & Petrochemical

Местоположение: Нефтезавод – Бразилия

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas

Дата подачи: Ноябрь 2001

Субстрат: Углеродистая сталь

документов:

Продукты: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,

Problem

Сварка металлических поручней была полностью неприемлема, так как ставила под угрозу целостность внутрилежащего покрытия.



Описание фотографий

* 1. Подготовка поверхности заключалась в очистке абразивоструйной обработкой наружной металлической поверхности резервуара 2. После этого накладки и поручни были установлены с помощью Belzona 1111 3. Термоизоляционные прокладки были установлены, используя поручни как опорные части ,

Ситуация с приложением

Сцепление опорных накладок и поручней

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с изменённой версией Belzona® Ноу-Хау Системной Листовки ТСС-3.

Белзона Факты

Поручни и опорные накладки должны были быть установлены в качестве опоры для теплоизолирующих прокладок. После проведения первоначального применения на еще десяти резервуарах было осуществлено применение продукта.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение