

BELZONA® ВОССТАНАВЛИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕФТЕХРАНИЛИЩА

ID: 3658

Промышленн *Chemical & Petrochemical*

ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona® 1161 (Super UW Metal) Belzona® 5831 (ST Barrier)* ,

Местоположение *Нефтеочистительный завод,*

клиента: *Таиланд*

Дата подачи *Ноябрь 2008*

документов:

Problem

Крыша резервуара была подвергнута сильной коррозии, которая привела к локализованной утечке масляных паров. Это было очень опасно для работы завода, а также создавало риск попадания дождевой воды в резервуар.



Описание фотографий

* 1. Протекающая топливная цистерна 2. Подготовленная область применения 3. Применение Belzona ® 1161 4. Применение Belzona ® 5831 ,

Ситуация с приложением

Разгерметизация резервуара нефтехранилища

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системными Листовками ТСС-1 и -5. Поверхность была очищена обдувкой мокрым песком, чтобы избежать образования искр и высокотемпературной обработки. Belzona® 1161 был использован совместно с четырьмя Belzona армирующими лентами, наложенными друг на друга для предотвращения дальнейшего протекания. Затем был нанесен продукт Belzona® 5831 для дальнейшей защиты от коррозии.

Белзона Факты

Благодаря поверхностно - толерантным свойствам Belzona® 1161 и Belzona® 5831, применение могло быть проведено на влажной и загрязненной нефтью поверхности, что позволяло безопасно произвести качественный ремонт.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение