

# BELZONA® ВОССТАНАВЛИВАЕТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕФТЕХРАНИЛИЩА

ID: 3658

Промышленность *Chemical & Petrochemical*

Объект:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical  
Containment Areas*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona® 1161 (Super UW Metal) Belzona® 5831 (ST Barrier)* ,

Местоположение *Нефтеочистительный завод,*

клиента: *Таиланд*

Дата подачи *Ноябрь 2008*

документов:

## Problem

Крыша резервуара была подвергнута сильной коррозии, которая привела к локализованной утечке масляных паров. Это было очень опасно для работы завода, а также создавало риск попадания дождевой воды в резервуар.



## Описание фотографий

\* 1. Протекающая топливная цистерна 2. Подготовленная область применения 3. Применение Belzona ® 1161 4. Применение Belzona ® 5831 ,

## Ситуация с приложением

Разгерметизация резервуара нефтехранилища

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системными Листовками ТСС-1 и -5. Поверхность была очищена обдувкой мокрым песком, чтобы избежать образования искр и высокотемпературной обработки. Belzona® 1161 был использован совместно с четырьмя Belzona армирующими лентами, наложенными друг на друга для предотвращения дальнейшего протекания. Затем был нанесен продукт Belzona® 5831 для дальнейшей защиты от коррозии.

## Белзона Факты

Благодаря поверхностно - толерантным свойствам Belzona® 1161 и Belzona® 5831, применение могло быть проведено на влажной и загрязненной нефтью поверхности, что позволяло безопасно произвести качественный ремонт.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение