

Belzona repara y sella canaleta de hierro

ID: 3749

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Empresa logística, Lancashire, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del techo

Fecha de aplicación: Abril 2007

Sustrato: Hierro fundido

Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona® 3921 (GSC Conditioner) ,
* Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet) ,

Problem

El hierro fundido se había corroído con el paso del tiempo y las juntas se habían deteriorado permitiendo la entrada de agua en el edificio.



Descripciones de fotografías

- * Canaleta corroída y taponada ,
- * Canaleta drenada y lista para ser preparada ,
- * Sistema completo de membranas flexibles reforzadas ,
- * Aplicación completada ,

Situación de la aplicación

Canaleta tradicional de hierro fundido de 0,5 metros de ancho por 64 metros de largo

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-9

Datos de Belzona

El coste de Belzona supuso una fracción del coste de reemplazo de la canaleta de hierro fundido, que era la otra alternativa.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar