

Belzona recubre tejado plano y pretils

ID: 3753

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Empresa de logística, Lancashire, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del techo

Fecha de aplicación: Abril 2007

Sustrato: Varios, incluyendo ladrillo, fieltro y plomo

Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

Problem

El deterioro del fieltro original permitió la entrada de agua en la cubierta del tejado. En particular, el fieltro se había quebrado en áreas críticas como la unión entre los pretils y el tejado, así como en las salidas de agua.



Descripciones de fotografías

- * Área del tejado antes de ser revestido ,
- * Primer plano del pretil y la canaleta de salida ,
- * Belzona® 3111 utilizado para recubrir el tejado y el pretil ,
- * Trabajo de aplicación del Sistema de refuerzo Belzona® 3111 culminado ,

Situación de la aplicación

Tejado plano de 50m² sobre la nave de almacenamiento

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know How RPA-6, RPA-8, y RPA-10.

Datos de Belzona

Se eligió Belzona tras el éxito de aplicaciones previas en otras partes de la factoría. La habilidad de sellar diferentes materiales y detalles, hacen a Belzona ideal para este tipo de situaciones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar