

Belzona repara y protege tejado


ID: 3754

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas del techo
Sustrato: Tejado de acero con revestimiento de aluminio
Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

Ubicación del cliente: Gimnasio público, Francia
Fecha de aplicación: Julio 2002

Problem

Fugas localizadas y problemas generales de corrosión



Descripciones de fotografías

- * Filtración de agua localizada ,
- * Reparación de las juntas ,
- * Extensión de la aplicación para cubrir el tejado corroído ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

Instalación pública destinada a actividades deportivas con un área de superficie de 1.400 m².

Método de aplicación

Las reparaciones localizadas se llevaron a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1. Se logró una protección adicional contra la corrosión mediante la aplicación por pulverización del sistema Belzona® 3111.

Datos de Belzona

La solución Belzona detuvo las filtraciones de agua en la instalación deportiva, además de proporcionar protección contra la

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

corrosión a toda la superficie de acero.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

