

РЕМОНТ НАСОСА И ПОВЫШЕНИЕ КПД С BELZONA

ID: 3836

Промышленн Water / Wastewater

ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Латунь и чугун

Продукты: * Belzona® 1111 (Super Metal) Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Местоположение Поставщик питьевой воды,

клиента: Португалия

Дата подачи Февраль 2004

документов:

Problem

Насос подвергся сильной коррозии.



Описание фотографий

* 1. Агрессивная локальная коррозия. 2. Применение Belzona® 1111. 3. Результат завершеного ремонта. ,

Ситуация с приложением

Крупный корпус насоса с горизонтальным разъемом.

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona® Ноу-Хау Системной листовкой CEP-10.

Белзона Факты

Повышение КПД на 7% в работе насоса.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение