

Промышленн Water / Wastewater

ость:

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

Местоположение Крупная станция сточной


клиента: воды, Египет

Дата подачи Октябрь 2000

документов:

Problem

Корродированный диффузор, корпуса и рабочие колеса, приводящие к низкому КПД насосов.



Описание фотографий

* 1. Корродированные корпуса. 2. Корродированный диффузор. 3. На диффузор было нанесено покрытие. 4. Покрытие рабочего колеса завершено. ,

Ситуация с приложением

Насосы для сточной воды марки Sulzer (количество - 5 единиц)

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системной листовкой CEP-3.

Белзона Факты

Комплект из пяти насосов был отремонтирован, тем самым экономя \$700,000 - стоимость приобретения новых насосов. Насосы продолжают эффективную работу спустя 5 лет. КПД насосов было увеличено на 8%, в сравнение с первоначальным уровнем.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024