

# BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОРРОДИРОВАННЫЙ КОРПУС НАСОСА

ID: 3842

Промышленн Water / Wastewater  
ость:

Местоположение Поставщик питьевой воды,  
клиента: регион Лиссабона,  
Португалия

Заявление: CEP-Centrifugal Pumps

Дата подачи Ноябрь 2004


документов:

Субстрат: Чугун

Продукты: \* Belzona® 1341 (Supermetalglide) ,

## Problem

Насос подвержен обширной коррозии.



## Описание фотографий

\* 1. Корродированный корпус насоса. 2. Корродированный выпуск насоса. 3. Применение Belzona® 1341. 4. Завершенное применение. ,

## Ситуация с приложением

Большой корпус центробежного водораспределительного насоса с горизонтальным разъемом.

## Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ноу-Хау Системной листовкой CEP-5 и 10.

## Белзона Факты

Аналогичный насос был покрыт продукцией Belzona 6 лет назад, и недавно проведенная инспекция подтвердила, что покрытие находится в отличном состоянии, на основании чего клиент, не задумываясь, вновь применил Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products  
FS 695214 are manufactured  
ISO 14001:2015 under an ISO 9000  
EMS 695213 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA®**  
Ремонт • Защита • Улучшение