

BELZONA STABILISE DES CANALISATIONS DE GAZ SUR DES PONTS

ID: 3854

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Société de transmission de gaz, Slovaquie

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: Première réparation en 1998

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Le client nécessitait une stabilisation de la canalisation. Afin de réaliser ceci, plusieurs supports glissants ont été installés entre le pont et la canalisation. La soudure n'était pas envisageable puisque la ligne de gaz devait demeurer en service. Chaque pont possède 16 supports de ce type.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale du pont & canalisation. 2. Préparation / mesure de la position des supports. 3. Collage des plaques d'usure en utilisant Belzona 1111. 4. Supports glissants en place. ,

Cas d'application

Ponts qui soutiennent des canalisations de gaz au-dessus d'une voie d'eau.

Procédé d'application

Les réparations ont été réalisées selon la Procédure Belzona VPF-15.

Faits sur Belzona

Chaque support est connecté à la canalisation par un assemblage de glissières. Ce dernier nécessite d'être fixé à la canalisation. Belzona 1111 offre un collage à haute résistance sans recourt au travail à chaud, n'engendrant donc aucune perturbation du service. Depuis 1998, 5 ponts de ce type ont été sujets à des collages de supports avec Belzona. A ce jour, ils demeurent toujours en bonne condition.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer