

РЕМОНТ ПЛАВУЧЕГО РУКАВА С ПОМОЩЬЮ BELZONA®

ID: 3865

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: SOS-Ships and Offshore
Structures

Субстрат: Резина

Продукты: * Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)

Problem

Обширное повреждение наружной плавучей изоляции.

Местоположение Нефтяная компания
клиента:

Дата подачи Декабрь 1998
документов:



Описание фотографий

* 1. Степень повреждения очевидна. 2. Нанесение Belzona® 2221. 3. Завершённый ремонт. ,

Ситуация с приложением

24 дюймовый (60,96 см) плавучий рукав в Йокогама (Yokohama)

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Hoy-Hay системной листовкой о применении материалов SOS-12.

Белзона Факты

Плавучий рукав находился в хорошем состоянии при осмотре в феврале 2000 года. Стоимость ремонта составила \$3,000; стоимость нового рукава составляет около \$70,000.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение