

BELZONA ETANCHE UNE BASE DE RESERVOIR

ID: 3869

Industrie: Énergie

Localisation du client: Centrale électrique, Portland,
Philadelphie, Etats-Unis

Application: Joints, joints et cales



Date de la demande: Août 2003

Substrat: Acier et béton

Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Corrosion au niveau de l'angle de liaison au sol et infiltration d'eau sous le sol du réservoir.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du réservoir. 2. L'angle de liaison au sol, avant l'application. 3 & 4. Application terminée.

Cas d'application

Réservoir de stockage de pétrole.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona GSS-3.

Faits sur Belzona

Ce système a fait ses preuves en réduisant la corrosion au niveau des pieds de bac, où l'humidité pénètre sous la base du réservoir.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer