BELZONA PROTEGE UN NOUVEL ABSORBEUR

ID: 3872

Industrie:	*Gaz de pétrole*	Localisation du client:	*Compagnie pétrolière, Sierra Chata, Argentine*
Application:	*Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*	Date de la demande:	*Juin 2007*
Substrat:	*Acier carbone*		
Des produits:	** Belzona 1391 (Ceramic HT Metal) ,*		

Problem

Cet absorbeur sera exposé à de la diglycolamine, du H2S humide et du CO2 à 80°C. Un revêtement résistant à la corrosion était nécessaire afin de protéger l'absorbeur en service.

Descriptions des photographies

* 1. Absorbeur avant le début de l’application. 2. Préparation de la surface par un sablage abrasif. 3. Application de Belzona 1391 en cours. 4. Inspection en cours, effectuée pendant la période de temps d’arrêt, en 2010. ,

Cas d'application

Nouvel absorbeur destiné à une usine d'amine.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona TCC-5. Belzona 1391 fut appliqué en une seule couche et il fut inspecté à l'éponge humide afin de déceler d'éventuels défauts.

Faits sur Belzona

Une inspection, réalisée en septembre 2010 au cours d'une période d'arrêt, révéla que l'application se trouvait toujours en parfaite condition. L'utilisation de Belzona maintiendra cet absorbeur en service pendant de nombreuses années.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024