

BELZONA OFFRE UN SOUTIEN DURABLE A UNE CANALISATION

ID: 3884

Industrie: *Gaz de pétrole*
Application: *Vannes, tuyaux et raccords*
Substrat: *Acier*
Des produits: ** Belzona 1121 (Super XL-Metal) ,*

Localisation du client: *Société pétrolière internationale*
Date de la demande: *Février 1997*

Problem

Sévère corrosion au niveau des supports de canalisation d'origine, au niveau des points de support.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du terminal. 2. Problème typique de corrosion sur les supports d'origine. 3. Collage en place d'une nouvelle tige de selle, avant de repeindre la canalisation. ,

Cas d'application

Canalisations d'un terminal pétrolier, desservant des produits et des services. Il s'agit de 5 canalisations individuelles, chacune d'un diamètre différent.

Procédé d'application

De nouvelles tiges de selle et de plaques d'usure furent collées en place selon la Procédure Belzona VPF-15.

Faits sur Belzona

Souder de nouveaux supports était impossible, à cause du déchargement, à intervalles réguliers, de GPL et de pétrole. Des tests démontrèrent que Belzona 1121 offrit un collage résistant à la corrosion qui aurait nécessité 25 tonnes pour retirer un support.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer