

# ROHRAUFLAGER MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3894

Industrie: Ölbenzin  
Anwendung: Valves, Pipes and Fittings  
Substrat: Stahl  
Produkte: \* Belzona 1121 (Super XL-Metal),

Standort des Kunden: Internationaler Ölkonzern  
Antragsdatum: Februar 1997

## Problem

Schwerwiegende Korrosion an Rohrauflagern und Rohren im Bereich der Auflager.



## Fotobeschreibungen

- \* 1.Ansicht des Terminals.,
- \* 2.Typischer Korrosionsschaden an einem Auflager.,
- \* 3.Verklebung eines neuen Auflagers noch vor einem Neuanstrich des Rohrs.,

## Anwendungssituation

Fünf verschiedene Produkt- und Anschlusspipelines mit unterschiedlichen Durchmessern in einem Ölterminal.

## Anwendungsverfahren

Die neuen Rohrsättel und Verschleißplatten wurden gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt VPF-15 verklebt.

## Belzona-Fakten

Ein Anschweißen von neuen Auflagern war nicht möglich, da in regelmäßigen Abständen das von Tankern angelieferte LPG und Öl abgepumpt werden musste. Tests zeigten, dass mit Belzona 1121 (Super XL-Metal) ein korrosionsbeständiger Verbund geschaffen werden konnte, und 25 Tonnen nötig waren, um das Auflager zu lösen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve