

TANKSOCKELABDICHTUNG MIT BELZONA

ID: 3925

Industrie: *Leistung*
Anwendung: *Dichtungen, Dichtungen und Ausgleichsscheiben*
Substrat: *Stahl und Beton*
Produkte: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane),*

Standort des Kunden: *Kraftwerk, Portland, Philadelphia, USA*
Antragsdatum: *August 2003*

Problem

Korrosion am Zargenwinkel und Wassereintritt unterhalb des Tankbodens.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht des Tanks (Fassungsvermögen: 15 Millionen Liter; Abdichtung des Zargenwinkels) ,
- * 2. Zargenwinkel vor der Anwendung ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Öllagertank

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt GSS-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Das System hat sich vielfach als Korrosionsschutz für den für Feuchtigkeitseintritt anfälligen Bereich um den Tanksockel bewährt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve