

Belzona protege batidora de pulpa

ID: 3944

Industria: *Papel de pulpa*

Ubicación del cliente: *Planta de papel, Maglio, Italia*

Solicitud: *Bombas centrífugas*

Fecha de aplicación: *Junio 2006*

Sustrato: *Hierro fundido*

Productos: ** Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) ,*

Problem

Desgaste por erosión-corrosión en el cuerpo y cubierta causado por la pulpa de papel.



Descripciones de fotografías

- * Interior de la batidora después del granallado. Restos de Belzona todavía evidentes ,
- * Cubierta después del granallado ,
- * Cuerpo y cubierta revestidos con Belzona ,
- * Cubierta de la batidora después de la aplicación ,

Situación de la aplicación

Cuerpo de batidora de pulpa

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-1 y CEP-5.

Datos de Belzona

El equipo se había revestido con anterioridad en el año 2000 y esta aplicación se llevó a cabo para renovar el revestimiento erosionado. El coste de reemplazo de Belzona supuso una fracción del coste de reemplazo de la unidad.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar