

Belzona repara el tejado de una prestigiosa universidad

ID: 3986

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas del techo
Sustrato: Tela asfáltica
Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane),

Ubicación del cliente: Biblioteca de la universidad, Reino Unido
Fecha de aplicación: Verano de 2010

Problem

Para llevar a cabo esta reparación se debían cumplir unos estrictos requisitos. La aplicación tuvo que llevarse a cabo con la biblioteca en uso.



Descripciones de fotografías

- * Canaleta dañada previo a la aplicación ,
- * Canaleta revestida con Belzona® 3111 ,
- * Área con filtración de agua ,
- * Tejado revestido con Belzona® 3111 ,

Situación de la aplicación

La tela asfáltica y las canaletas estaban en pésimas condiciones. En varias áreas se filtraba agua directamente a la biblioteca utilizada por los estudiantes, y donde se guardaban numerosos libros de gran valor histórico.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-6 y RPA-8

Datos de Belzona

La universidad había tenido problemas anteriormente, dadas las quejas de los estudiantes por el olor y las náuseas causadas por los productos a base de disolvente utilizados para reparar otros tejados de la universidad. Se aplicó el sistema Belzona® 3111 completamente reforzado, sin interrumpir el uso habitual de la biblioteca.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar