

Belzona® 3111, desempeño comprobado

ID: 3989

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Planta química, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del techo

Fecha de aplicación: 1986 y 1988

Sustrato: Asbesto (Amianto) y asfalto

Productos: * Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,

Problem

Penetración severa de agua particularmente a través de las juntas, canaletas y cristales



Descripciones de fotografías

- * Trabajo en el tejado del taller ,
- * Reparación en el área horizontal del tejado de la oficina ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Áreas del tejado sobre las oficinas y el taller

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-3 y RPA-6.

Datos de Belzona

Se eligió Belzona sobre otros productos dado que anteriores reparaciones realizadas con productos de la competencia no habían ofrecido un buen rendimiento. Los sistemas Belzona cumplieron con las expectativas y se encontraban en perfectas condiciones tras la inspección llevada a cabo en 1997.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

