Belzona proporciona protección a largo plazo en azufre a altas temperaturas

ID: 4066

Industria: *Gas de petróleo*
Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*
Sustrato: *Acero al carbono*
Productos: ** Belzona® 1591 (Ceramic XHT Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Refinería de petróleo, Reino Unido*
Fecha de aplicacion: *1997*

Problem
El azufre a 118-128°C causaba altos niveles de corrosión



Descripciones de fotografías

* Tuberías listas para la aplicación ,
* Aplicación con brocha de Belzona® 1591 ,
* Tuberías revestidas ,

Situación de la aplicación

Equipo interno en fosa de azufre

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-2.

Datos de Belzona

La aplicación inicial se realizó a modo de prueba. Esta aplicación se encontraba todavía en buenas condiciones pasados cuatro años. Desde la aplicación inicial, se han revestido cubiertas, tuberías, soportes de serpentín, mirillas, boca de hombre y exteriores de bombas.

Copyright © Belzona International Limited 2024