

# Juntas de expansión en un hospital selladas con Belzona

ID: 4074

**Industria:** Edificios y Estructuras  
**Solicitud:** Áreas problemáticas del piso  
**Sustrato:** Concreto  
**Productos:** \* Belzona® 4111 (Magma Quartz),  
\* Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer),

**Ubicación del cliente:** Hospital, Missouri, Estados Unidos  
**Fecha de aplicación:** 2007

## Problem

Las juntas de expansión en el hospital suponían un riesgo de seguridad para las personas porque ocasionaba tropiezos y posibles caídas



## Descripciones de fotografías

- \* Vista de la junta sin placa de recubrimiento ,
- \* Aplicación de Belzona® 4111 ,
- \* Aplicación de Belzona® 2221 ,
- \* Aplicación completada ,

## Situación de la aplicación

Las juntas de expansión en el pasillo necesitaban reparación.

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-5 y FPA-6

## Datos de Belzona

El hospital necesitaba un método de reparación de confianza y fraguado rápido para reparar las juntas de expansión, que suponían riesgos de caídas para los pacientes.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar