

Belzona salva carcasa de bomba de pulpa

ID: 4082

Industria: Papel de pulpa

Ubicación del cliente: Planta papelera, Port Elizabeth, Sudáfrica

Solicitud: Bombas centrífugas

Fecha de aplicación: 2009

Sustrato: Hierro fundido

Productos: * Belzona® 1321 (Ceramic S -Metal),

Problem

La bomba sufría una severa corrosión en la voluta y no podía ser puesta de nuevo en servicio debido a las pésimas condiciones en las que se encontraba.



Descripciones de fotografías

* Voluta de bomba corroída antes de la aplicación ,

* Voluta revestida con Belzona® 1321 ,

* La bomba revestida lista para ser puesta de nuevo en servicio ,

Situación de la aplicación

Bomba que trabaja con pulpa

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-5

Datos de Belzona

En el pasado la carcasa de esta bomba hubiera sido desechada y reemplazada con un coste de 20.000R. La reparación Belzona costó

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



4.000R, lo que permitió ahorrar al cliente 16.000R, además de proporcionarle más años de protección y servicio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

