

Belzona mejora el suelo en área de preparación de comida

ID: 4084

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Escuela, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del piso

Fecha de aplicación: Octubre 2010

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 5231 (SG Laminate),

Problem

El suelo era resbaladizo, lo que generaba problemas de seguridad. Además, el concreto comenzaba a dañarse alrededor del sumidero.



Descripciones de fotografías

- * Área del piso con problema ,
- * Otra vista del área dañada del piso ,
- * Vista de la aplicación terminada ,
- * Aplicación culminada ,

Situación de la aplicación

Desgaste en el suelo en área de preparación de comida

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-3. Se eliminó el revestimiento existente antes de aplicar dos capas del sistema Belzona® 5231 mediante rodillo.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



La escuela eligió la solución Belzona para solucionar sus problemas en el suelo, dado que precisaban un revestimiento continuo, de larga duración y gran resistencia a la abrasión. Tenían un máximo de 4 días para completar la reparación. Belzona fue la única compañía capaz de cumplir con éste requisito.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

