

Protección de tanque contra la corrosión externa con Belzona

ID: 4098

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Empresa de distribución de combustible,
Tamaulipas, México

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de
Químicos

Fecha de aplicación: Agosto 2000

Sustrato: Acero al carbono

Productos: * Belzona® 6111 (Liquid Anode),
* Belzona® 5111 (Ceramic Cladding),

Problem

Las paredes del tanque estaban afectadas por corrosión externa



Descripciones de fotografías

- * Preparación de la superficie ,
- * Aplicación de Belzona® 6111 ,
- * Aplicación finalizada ,
- * Tanque después de 10 años desde la aplicación ,

Situación de la aplicación

Tanque de almacenamiento de petróleo

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-5.

Datos de Belzona

Diez años después de la aplicación, la inspección mostró que el producto Belzona se encontraba en perfecto estado. La aplicación Belzona ahorró al cliente 39.500 dólares aproximadamente en costes de mantenimiento.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar