

Belzona repara columna de biodiesel

ID: 4146

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Productor de biodiesel, Memphis, Estados Unidos

Solicitud: Bombas centrífugas

Fecha de aplicación: Noviembre 2006

Sustrato: Acero inoxidable

Productos: * Belzona® 4301 (Magma CR1 Hi-Build),

Problem

Debido a estrés en una brida, había una grieta en la soldadura por la que se filtraba biodiesel. La grieta se encontraba a unos 40 metros sobre el nivel del suelo.



Descripciones de fotografías

- * La columna a ser reparada ,
- * Reparación de la columna ,
- * Área reparada de la columna ,
- * Primer plano del área reparada ,

Situación de la aplicación

Columna de biodiesel

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-3 y CEP-6.

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

La solución Belzona permitió una rápida puesta en servicio de la columna de biodiesel, sin necesidad de llevar a cabo el costoso proceso de vaciar la columna que hubiera sido necesario para en caso de realizar trabajos de soldadura.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024