

# Belzona repara conducto de extracción en tejado

ID: 4170

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Fabricante de alimentos para mascotas, Montana, Estados Unidos*

Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*

Fecha de aplicación: *Abril 2007*

Sustrato: *Metal galvanizado*

Productos: *\* Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer),*

## Problem

*Las juntas sufrían fugas permitiendo el escape de gases al vecindario, lo que generó numerosas quejas.*



## Descripciones de fotografías

- \* Primera junta del conducto ,
- \* Primer plano de la reparación de la junta ,
- \* Reparación de la segunda junta ,

## Situación de la aplicación

Conducto de extracción de gases con mal olor, presentaba escapes al medio ambiente

## Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-11a.

## Datos de Belzona

Años de exitosas reparaciones, algunas de ellas difíciles, dieron al cliente la confianza de continuar con las reparaciones Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar