Belzona restaura los niveles de higiene en una fábrica de dulces

ID: 4173

Industria:	*Industria general*	Ubicación del cliente:	*Fábrica de dulces, Oeste de Yorkshire, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas de la pared*	Fecha de aplicacion:	*Junio 2008*
Sustrato:	*Concreto*		
Productos:	** Belzona® 4141 (Magma Build) ,* ** Belzona® 5111 (Ceramic Cladding) ,*		

Problem

Se estaba instalando una nueva cocina y se requería una reparación de los muros y la aplicación de revestimientos para asegurar que se cumplía con los niveles de higiene.

Descripciones de fotografías

* Área de la cocina a ser revestida ,
* Aplicación de Belzona® 5911 (Ceramic Conditioner) ,
* Revestimiento del muro terminado ,

Situación de la aplicación

Reparación de concreto y revestimiento requerido para muros internos

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-2 y WPA-4. Se repararon las áreas dañadas utilizando Belzona 4141 para asegurar una superficie suave para la aplicación de Belzona 5111.

Datos de Belzona

Inicialmente, un tercio de las áreas de la cocina fueron restauradas con el Sistema Belzona. El cliente ha quedado tan satisfecho con los resultados, que planean completar el resto de las áreas de la cocina.

Copyright © Belzona International Limited 2024