### BELZONA RESTAURA PERRERAS EN BASE MILITAR

ID: 4215

Industria: Edificios y Estructuras Ubicación del cliente: Base Militar, Norte de Alabama, Estados

Unidos

Solicitud: Áreas problemáticas del piso Fecha de aplicacion: Abril 2006

Sustrato: Concreto y bloques de construcción Productos: \* Belzona 4111 (Magma-Quartz) ,

> \* Belzona 5111 (Ceramic Cladding), \* Belzona 5811 (Immersion Grade),

#### **Problem**

Se necesitaba de un recubrimiento de fácil limpieza, higiénico y antideslizante.









# Descripciones de fotografías

- \* Preparado y listo para la aplicación,
- \* Pisos y rebordes cóncavos ya cubiertos,
- \* Todo casi listo, recubriendo las paredes ,
- \* ¡ Ya est á! Listo para la entrega al cliente,

#### Situación de la aplicación

Pisos y paredes de las casetas de perros.

## Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con los folletos de sistema Belzona Know-How FPA-3 y TCC-15. Se probó con diferentes agregados para crear una superficie antideslizante que no dañara las pezuñas de los perros antes de dar usar Belzona de un modo no convencional. Se crearon rebordes cóncavos entre la pared y el piso y se usó Belzona 5111 para proveer un acabado resistente a las manchas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015

Belzona products are
FS 695214

ISO 14001:2015

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA®

#### Datos de Belzona

El Comandante venía de intentar una variedad de recubrimientos a lo largo de los años y no había encontrado un recubrimiento que soportara el uso y el desgaste causado por los animales. Nuestra aplicación Belzona se ha mantenido por dos años y se ve como nueva.

www.belzona.com