

BELZONA REPARA BOMBA DE ALIMENTACIÓN

ID: 4224

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Bombas de desplazamiento positivo
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,

Ubicación del cliente: Compañía de perforación en altamar
Fecha de aplicación: 1994

Problem

Corrosión de 2-4 mm sobre las caras opuestas de los múltiples provocando fugas y pérdida de integridad estructural.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la operación ,
- * La bomba de alimentación ,
- * La aplicación de Belzona a la carcasa de la bomba ,
- * Bloque de flujos con el frente reconstruido ,

Situación de la aplicación

Bombas de inyección de lodo sobre una plataforma de perforación auto-elevable.

Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con el folleto del sistema Belzona Know-How PDP-6.

Datos de Belzona

La entrega de bombas de reemplazo habría tomado 6 meses. La soldadura no era una opción práctica debido al tiempo que requería. La aplicación Belzona costó \$12000 ahorrando a la compañía hasta un millón de dólares.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar