

# BELZONA PROTEGE TUBO ELEVADOR EN ZONA DE SALPICADURAS

ID: 4228

Industria: Gas de petróleo  
Solicitud: Barcos y Estructuras Offshore  
Sustrato: Acero al carbono mojado  
Productos: \* Belzona 5831 (ST-Barrier) ,

Ubicación del cliente: Plataforma petrolífera, Mar Adriático  
Fecha de aplicación: Agosto 2008

## Problem

Corrosión en la zona de salpicaduras.



## Descripciones de fotografías

- \* Preparación de la superficie por granallado ,
- \* El área de la aplicación una vez lavada después del granallado ,
- \* Aplicando la primera capa de Belzona 5831 ,
- \* Aplicando la segunda capa de Belzona 5831 ,

## Situación de la aplicación

Zona de salpicaduras del forro de goma a aproximadamente 3.0 m por encima del agua.

## Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con el folleto Know-How de Sistema SOS-21 de Belzona. La preparación de la superficie se llevó a cabo con granallado (garnet) seguido de dos capas de Belzona 5831 aplicadas sobre el área.

## Datos de Belzona

Se optó por el sistema Belzona por la facilidad de su aplicación y por Belzona 5831 específicamente por su tolerancia a la superficie y su capacidad de fraguar bajo condiciones húmedas.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar