

DOUBLURES EN CAOUTCHOUC D'UNE POMPE REPARÉES AVEC BELZONA

ID: 4238

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Machines de manutention de solides*
Substrat: *Caoutchouc*
Des produits: ** Belzona 2111 (D&A High-Build Elastomer),*

Localisation du client: *Mine, Namibie*
Date de la demande: *Juillet 2009*

Problem

La boue avait détruit les doublures en caoutchouc en 3 semaines.



Descriptions des photographies

* 1. Doublure en caoutchouc endommagée. 2. Doublure en caoutchouc en cours de revêtement avec Belzona 2111. 3. Doublure en caoutchouc après l'application de Belzona 2111. ,

Cas d'application

Doublures en caoutchouc d'une pompe à boue.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SHM-9. Une brosse de dégrossissage Belzona fut utilisée pour préparer la surface avant le conditionnement et la reconstruction à l'aide de Belzona 2111.

Faits sur Belzona

Les doublures en caoutchouc revêtues avec Belzona 2111 ont à présent une durée de vie 3 fois plus longue que celle des pièces du fabricant. Le coût de la réparation fut également moins élevé que celui du remplacement des doublures.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer