

BELZONA AHORRA IMPORTANTES COSTOS A PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

ID: 4254

Industria: Agua / Aguas Residuales

Ubicación del cliente: Planta de Aguas Residuales en el Sur de Texas, EE.UU.

Solicitud: Bombas centrífugas

Fecha de aplicación: Junio 2005

Sustrato: Latón

Productos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Los bordes desgastados hacían que la hélice fuera ineficiente. El cliente estaba por reemplazarla con un nuevo equipo.



Descripciones de fotografías

- * Hélice granallada ,
- * Belzona 1311 y 1321 siendo aplicados ,
- * Primera capa terminada de Belzona 1321 ,
- * Aplicación terminada ,

Situación de la aplicación

El cliente estaba por reemplazar la hélice difusora cuando Belzona llegó al rescate.

Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con una versión modificada del folleto Know-How del sistema CEP-1 de Belzona.

Datos de Belzona

Con sólo 200 dólares de Belzona, el cliente pudo ahorrarse los 2.500 dólares que costaba el reemplazo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar