SOLUCIÓN BELZONA CONTRA LA CORROSIÓN BAJO AISLAMIENTO

ID: 4255

Industria: *Gas de petróleo*
Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*
Sustrato: *Acero al carbono*
Productos: ** Belzona 1251 (HA-Metal) ,*
** Belzona 9341 (Reinforcement Tape) ,*

Ubicación del cliente: *Compañía petrolífera, Bohay Bay, China*
Fecha de aplicacion: *Enero 2007*

Problem
Corrosión Bajo el Aislamiento.



Descripciones de fotografías

* Preparación de superficie ,
* Aplicando Belzona 1251 ,
* Envolviendo con la cinta de refuerzo Belzona 9341 ,
* Trabajo terminado ,

Situación de la aplicación

Tuberías de petróleo y agua caliente en el área de la explanada de plataforma petrolífera.

Método de aplicación

Esta aplicación se realizó en cumplimiento con el folleto Belzona Know-How de Sistema VPF-11a. Después de la preparación de superficie, se usó Belzona 1251 junto con Belzona 9341 para envolver y encapsular la tubería.

Datos de Belzona

Los Productos Activados por Calor de Belzona permitieron que la aplicación se llevara a cabo mientras la tubería caliente seguía conectada. Dado que el calor fraguó los productos la operación evitó costosas interrupciones.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024