

# Belzona sella fugas en piscina

ID: 4274

Industria: Edificios y Estructuras

Ubicación del cliente: Ayuntamiento local

Solicitud: Áreas problemáticas del piso

Fecha de aplicación: Agosto 1999

Sustrato: Concreto

Productos: \* Belzona® 4111 (Magma-Quartz),  
\* Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer),

## Problem

El sellado original de silicona se encontraba deteriorado lo que permitía el acceso de agua.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general de la piscina ,
- \* Juntas de expansión reconstruidas con Belzona® 4111 ,
- \* Delimitación de las juntas antes de ser selladas con Belzona® 2211 ,

## Situación de la aplicación

Juntas de expansión en una piscina

## Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona FPA-6.

## Datos de Belzona

Las pérdidas de agua se estimaban en un coste de \$3,300 mensuales, (reemplazo, calentamiento y tratamiento) Este tipo de aplicación se ha llevado a cabo durante 14 años con gran éxito. Belzona® 4111 esta disponible en gris y beige para guardar la estética de la piscina.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar