

Belzona sella pasarela de piscina en un hotel


ID: 4276

Industria: Edificios y Estructuras
Solicitud: Áreas problemáticas del piso
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4111 (Magma Quartz) ,
* Belzona® 3121 (MR7) ,

Ubicación del cliente: Hotel, Pensacola, Florida, EE.UU.
Fecha de aplicación: Septiembre 2001

Problem

El área sufría un deterioro muy severo debido al paso de un huracán, por lo que precisaba de reparación urgente. La piscina estaba ubicada en la segunda planta del hotel.



Descripciones de fotografías

- * Cortes por tensión en el concreto ,
- * Belzona® 4111 con tapa de drenaje ,
- * Área de drenaje terminada Pasarela de la piscina terminada ,

Situación de la aplicación

La pasarela de la piscina filtraba agua a la cocina y el área de mantenimiento del hotel.

Método de aplicación

Se preparó el área a reparar y se nivelaron los bordes. Posteriormente se aplicó Belzona® 4111. La tapa sistema de drenaje fue preparada y colocada con Belzona® 4111. Después de ser limpiados y preparados con una amoladora, se utilizó Belzona® 3121 para sellar los cortes en la superficie.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

Datos de Belzona

La pasarela de la piscina había sido un tema de especial preocupación para la dirección del hotel. Anteriormente se había llevado a cabo el sellado convencional de concreto, reparaciones y parches, pero estos no podían resistir el paso del tiempo ni las condiciones meteorológicas a las que se veían sometidos. Esto junto con el tráfico de los clientes del hotel (empujando sillas sobre la superficie y arrastrando cajas), hizo que los propietarios del hotel buscaran una solución mejor y más duradera. La imagen de la pasarela reparada fue publicada en portada del Pensacola Journal.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

