

Área de contención sellada con Belzona

ID: 4289

Industria: Industria general
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Concreto
Productos: * Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin) ,

Ubicación del cliente: Cervecería, Texas, Estados Unidos
Fecha de aplicación: Febrero 1995

Problem

El revestimiento antiguo falló causando daños menores en el borde de las paredes y en los soportes de la bomba.



Descripciones de fotografías

- * Áreas de contención ,
- * Aplicación de Belzona® 4151 ,
- * Área de contención protegida con Belzona ,

Situación de la aplicación

Área de contención de un tanque de bicarbonato sódico en una cervecería.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15.

Datos de Belzona

El revestimiento anterior de vinil éster falló. Belzona 4151 permitió solucionar el problema. El sellado del área de contención permitió prevenir posibles fugas y la parada de este proceso de importancia crítica.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar