

# Belzona repara suelo dañado en fábrica de sidra

ID: 4294

Industria: Industria general

Ubicación del cliente: Fábrica de sidra, Herefordshire, Reino Unido

Solicitud: Áreas problemáticas del piso


Fecha de aplicación: Enero 2012

Sustrato: Concreto

Productos: \* Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,  
\* Belzona® 5231 (SG Laminate) ,

## Problem

Como consecuencia del derrame de concentrado de sidra, el suelo de concreto había comenzado a deteriorarse, creando problemas de seguridad por tropiezos y resbalones.



## Descripciones de fotografías

- \* Suelo dañado ,
- \* Aplicación de Belzona® 4131 incluyendo el acondicionador para asegurar una máxima adhesión ,
- \* Suelo reparado con Belzona® 4131 ,
- \* Aplicación de Belzona® 5231 completada ,

## Situación de la aplicación

Suelo en área de tanque de almacenamiento de sidra

## Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-1. Se utilizó Belzona® 4131 para reparar el hormigón dañado y nivelar la superficie. El área se revistió a continuación con Belzona® 5231.

## Datos de Belzona

Tanto Belzona® 4131 como Belzona® 5231 habían sido extensamente utilizados en la planta para proteger contra los efectos de la sidra. Se habían probado alternativas, pero Belzona ofreció la mejor solución a largo plazo. El sistema Belzona utilizado permitió nivelar el suelo y crear una superficie resistente, higiénica y anti-deslizante.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ISO 9001:2015  | Belzona products are      |
| FS 695214      | manufactured under an ISO |
| ISO 14001:2015 | 9000 Registered Quality   |
| EMS 695213     | Management System.        |

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

