

DÉFENSES ENDOMMAGÉES RECONSTRUITES AVEC UN ÉLASTOMÈRE BELZONA

ID: 4295

Industrie: *Gaz de pétrole*

Application: *Navires et structures offshore*

Substrat: *Caoutchouc*

Des produits: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*

Localisation du client: *Terminal pétrolier offshore, Indonésie.*

Date de la demande: *1991*

Problem

Dommages sévères sur la surface des défenses. Des chaines de retenue avaient endommagé le caoutchouc des défenses par une abrasion constante.



Descriptions des photographies

* 1. Retrait du caoutchouc endommagé; 2. Application du conditionneur Belzona. 3. Application terminée; ,

Cas d'application

Défenses utilisées pour l'amarrage de grands bateaux.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona SOS-12.

Faits sur Belzona

Du fait de la taille des défenses, la possibilité d'effectuer des réparations rapides sur site avec un élastomère Belzona représentait un avantage significatif.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024