Belzona aumenta la seguridad de un paso peatonal

ID: 4302

Industria:	*Industria general*	Ubicación del cliente:	*Fábrica de sidra, Herefordshire, Reino Unido*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del piso*	Fecha de aplicacion:	*Septiembre 2011*
Sustrato:	*Concreto*		
Productos:	** Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,* ** Belzona® 4411 (Granogrip) ,*		

Problem

La delaminación del suelo de resina creaba peligros por tropiezo. Cuando se inspeccionó este problema se detectó que también existía peligro por resbalo en la misma área.



Descripciones de fotografías

* Peligro por tropiezos nivelado con Belzona® 4131 ,
* Aplicación de Belzona® 4411 en proceso ,
* Retirada de la cinta ,
* Aplicación completada ,

Situación de la aplicación

Paso peatonal en el área de producción de la fábrica de sidra

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-8. Belzona® 4131 se utilizó para nivelar el área del suelo antes de aplicar el sistema de adherencia Belzona® 4411.

Datos de Belzona

Durante los trabajos de mantenimiento rutinarios los operarios salen de las áreas de contención con los pies mojados creando superficies resbaladizas. Belzona® 4131 puede aplicarse en una capa muy fina, permitiendo la nivelación del paso peatonal. Se decidió utilizar Belzona® 4411 en color amarillo para crear un sistema de adherencia anti-deslizante y para advertir de su presencia.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA® Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024