

# Belzona repara concreto dañado en fábrica de sidra

ID: 4305

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Fábrica de sidra, Herefordshire, Reino Unido*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*


Fecha de aplicación: *Agosto 2011*

Sustrato: *Concreto*

Productos: *\* Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,  
\* Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,*

## Problem

*El concreto dañado en el paso peatonal suponía un riesgo de tropiezo.*



## Descripciones de fotografías

- \* Intentos de reparación anteriores ,
- \* Filo reconstruido con Belzona® 4131 ,
- \* Aplicación del acondicionador de los elastómeros Belzona ,
- \* Aplicación completada con la junta sellada con Belzona® 2211 ,

## Situación de la aplicación

Paso peatonal en fábrica de sidra

## Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-5 y FPA-6. Los filos de la junta dañada se repararon con Belzona® 4131, antes de sellar la junta con Belzona® 2211.

## Datos de Belzona

Anteriormente se había probado sin éxito otros productos más baratos para solucionar el problema. Belzona fue elegido gracias a su fiabilidad y duración probada en otras aplicaciones en la fábrica. Belzona® 4131 proporciona resistencia al impacto en los filos de la junta, mientras que Belzona® 2211 provee un sello flexible y de fuerte adhesión para la junta.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar