

Belzona devuelve la higiene a una planta de embotellado

ID: 4309

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Fabricante de agua embotellada,
Perthshire, Reino Unido*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*

Fecha de aplicación: *Septiembre 2010*

Sustrato: *Concreto*

Productos: ** Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,
* Belzona® 5231 (SG Laminate) ,*

Problem

Varias de las baldosas estaban agrietadas y rotas. Esto creó un problema potencial de higiene que requería ser solucionado para evitar la proliferación de bacterias y facilitar la limpieza del suelo.



Descripciones de fotografías

- * Baldosas dañadas en proceso de reparación con Belzona® 4131 ,
- * Suelo nivelado con Belzona® 4131 ,
- * Aplicación de Belzona® 5231 en color gris claro ,
- * Revestimiento del suelo completado ,

Situación de la aplicación

Suelo de baldosas en planta de embotellado

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-1 y FPA-3. Belzona® 4131 se utilizó para reemplazar las baldosas sueltas y crear una superficie uniforme antes de la aplicación de Belzona® 5231.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

El sistema Belzona crea una superficie nivelada y sin juntas que permite una fácil limpieza de esta área crítica. El bajo contenido en COVs y de olor del sistema supusieron un beneficio añadido para esta planta embotelladora.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

