

GUMMIERTE PUMPE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 4315

Industrie: Zucker
Anwendung: Maschinen zur Handhabung von Feststoffen
Substrat: Gusseisen
Produkte: * Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer),

Standort des Kunden: Rohrzuckerfabrik, Texas, USA
Antragsdatum: 1985

Problem

Erosions- und Korrosionsschäden am Gehäuse und Laufrad infolge abrasiver Einwirkung durch das Aschemedium.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht auf das unbeschichtete Gehäuse ,
- * 2. Auftrag der Beschichtung auf das Laufrad ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung: Das Gehäuse ist mit dem Belzona-Elastomer beschichtet. ,

Anwendungssituation

Schlammpumpe für Asche

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem modifizierten Belzona Know-how System Infoblatt SHM-9 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Mit dem Belzona-Elastomer der 2000er Serie wurde das Gehäuse sowohl gegen Abrieb als auch Schlägeinwirkung geschützt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Repair • Protect • Improve