

# SANIERUNG VON VORKLÄRBECKEN -RÄUMERLAUFBAHN MIT BELZONA

ID: 4327

Industrie: Wasser / Abwasser

Anwendung:

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte:  
\* Belzona 4111 (Magma-Quartz),  
\* Belzona 4911 (Magma TX Conditioner),

Standort des Kunden: Rieselfeld, Schweiz

Antragsdatum: 2003

## Problem

Infolge der Walkbeanspruchung durch die Laufrollen wurde auf der Räumerlaufbahn ein Betonabtrag von ca. 2–10 mm festgestellt, der den Rundlauf der Laufrollen beeinträchtigte.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Ansicht auf die Räumerlaufbahn.,
- \* 2. Grundierung der Oberfläche mit Belzona 4911 (Magma TX Conditioner). ,
- \* 3. Sanierung mit Belzona 4111 (Magma-Quartz). ,
- \* 4. Abgeschlossene Anwendung.,

## Anwendungssituation

Räumerlaufbahn entlang eines Vorklärbeckens.

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-1 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



Der Kunde hatte die Belzona-Lösung einem Konkurrenzsystem vorgezogen, da der Belzona-Vertragshändler einen Rundum-Service einschließlich technischer Unterstützung und Anwendungsdurchführung bieten konnte.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are

manufactured under an ISO

9000 Registered Quality

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

