GUMMIERUNG DANK BELZONA WIE NEU

ID: 4328

Industrie:	*Wasser / Abwasser*	Standort des Kunden:	*Wasseraufbereitungsanlage, Ägypten*
Anwendung:		Antragsdatum:	*Oktober 2001*
	Problemzonen am Boden		
Substrat:	*Gummi und unlegierter Stahl*		
Produkte:	** Belzona 2221 (MP-Fluid Elastomer) ,*		

Problem

Die Gummierung hatte sich an den Kanten der Schweißbereiche abgelöst, sodass Meerwasser zwischen die Gummiplatten eindringen und Korrosion hervorrufen konnte.

Fotobeschreibungen

* 1. Abgelöste Gummierung. ,
* 2. Oberflächenvorbereitung im Bereich der Schweißnähte. ,
* 3. Abgeschlossene Anwendung. ,
* 4. Abgedichtete Nähte. ,

Anwendungssituation

Wasserfilter

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Mit Belzona konnte die Reparatur einfach vor Ort durchgeführt werden. Eine neue Gummierung war nicht vonnöten. Alle Nahtstellen zwischen den Gummiplatten konnten zuverlässig abgedichtet und geschützt werden.

Copyright © Belzona International Limited 2024