

BELZONA RECONSTRUIT LE CHEMIN DE ROULEMENT D'UN CLARIFICATEUR

ID: 4340

Industrie: Eau / Eaux usées

Localisation du client: Champs d'épandage - Suisse.

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: 2003

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4911 (Magma TX Conditioner),

Problem

Les roues avaient causé l'usure du béton (entre 2 et 10 mm) et ne fonctionnaient pas efficacement.



Descriptions des photographies

* 1. Le chemin de roulement du clarificateur. 2. Conditionnement de la surface avec Belzona 4911. 3. Reconstruction du chemin de roulement avec Belzona 4111. 4. Application terminée.

Cas d'application

Chemin de roulement le long d'un clarificateur.

Procédé d'application

Le chemin de roulement fut reconstruit avec Belzona 4111, selon la Procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

Le client choisit de recourir à Belzona plutôt qu'à des systèmes concurrents, en se basant sur l'offre technique et l'application du distributeur Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer